

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**Objeto:** Contratação de empresa de engenharia para a execução de muros de arrimo, em vários locais no município de Lagoa Santa/MG, com fornecimento de materiais, equipamentos necessários e mão de obra.

### 1. LAYOUT PRINCIPAL – MUROS DE ARRIMO

O presente relatório fotográfico apresenta os modelos de muros de arrimo a serem implantados em diversos locais no Município de Lagoa Santa, a fim de atender a demanda da população da cidade que esteja em situação de risco iminente devido a falta dessa estrutura.

Segue layouts abaixo:




Imagem 1 – Muro de 1 metro de altura




Imagem 2 – Muro de 2 metros de altura




Imagem 3 – Muro de 3 metros de altura




Imagem 4 – Muro de 4 metros de altura

**LAGOA SANTA, 18 DE JANEIRO DE 2022.**

**DIÓRGENES DE SOUZA BARBOSA**  
DIRETOR DE OBRAS